

Indicații de folosire:

- pentru îndepărtarea resturilor de materiale de umplere
- pentru degresare, ca o condiție ideală de pregătire a suprafeței pentru lăcuire
- pentru înmuierea materialelor de retușat tari (de ex. șelac)
- pentru curățirea protectivă a suprafețelor lăcuite sensibile

Mod de utilizare:

Se îmbracă suportul de pâslă Kö 419 cu tricot Kö 425 și se umezește pe o treime cu diluantul de curățire Kö 711.

Se aplică Kö 711 pe suprafață cu mișcări circulare . Dacă este necesar se repetă operația.

Produsul Rex-Lith Kö 150-152 poate fi prelucrat cu diluantul corector după 2 - 4 min. Rezultatul: dacă până acum locurile deteriorate erau mărite prin zgârieturile cu hârtie abrazivă, acum vă veți concentra numai asupra locurilor deteriorate.

Prin ștergere ușoară se îndepărtează filmul de grăsime lăsat de ceara moale.

Un material casant, de ex. șelacul, devine mai flexibil.

Măsuri de protecție:

- Fiind nociv pentru organismele apoase, poate avea în ape pe durată îndelungată o acțiune dăunătoare.
- Dăunător pentru sănătate: în cazul înghițirii poate provoca afecțiuni ale plămânilor.
- A se ține departe de surse de foc – a nu se fuma la locul folosirii.
- A se evita contactul cu pielea.
- A se utiliza numai în spații bine aerisite.
- In cazul înghițirii a nu se provoca voma. A se consulta imediat medicul, căruia i se arată ambalajul sau eticheta acestuia.
- A nu se inhala vaporii.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Conține benzină specială fără arome.